



REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUE MINERALI E TERMALI - PARCHI NATURALI

SETTORE PIANIFICAZIONE AREE PROTETTE

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PIANO PAESISTICO DELLA ZONA DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE DEVERO

Legge regionale 24 aprile 1990, n. 50, art.8

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 10

Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri riguardanti gli edifici

SCHEDE E TABELLE

CANTONE a/b

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 618-3421, del 24 febbraio 2000

SCHEDA EDIFICI

CANTONE a

CANTONE b

Scheda riassuntiva edifici	1
Foto paesistiche CANTONE a	2
Planimetrie CANTONE a in tre epoche diverse: attuale, XIX sec.	4
Foto e schede edifici CANTONE a	7
Foto paesistiche CANTONE b	35
Planimetrie CANTONE b in tre epoche diverse: attuale, XIX sec.	36
Foto e schede edifici CANTONE b	39

maggio 1993

CANTONE a/b

(elenco edifici)


edificio pre-1950 conservato	edificio pre-1950 alterato o degradato	edificio post-1950	note
	1		
	2		
		3	
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9 a		
9b			
	10		
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
	21		
	22		
		23	
		24	
	25		
		26	
	27		
28			
		29	
	30		
42			
3	14	15	

agosto 1991

(data della foto)

CANTONE A

albedo percentuale




in landine



alterato da sistemare




in mascherare con latranti sul verde



CANTONE α
attuale


LEGENDA

- edif. pre 1950
conservato
- edif. pre 1950
alterato
- edif. post 1950




CANTONE *a*
XIX sec.
(ipotesi)

LEGENDA
■ abitazioni.
□ stalle e fienili



CANTONE *ca*
xix sec.
(ipotesi)

- LEGENDA
- pietra
 - legno
 - legno rivestito di pietra
 - pietra più ritti e panconi



agosto 1991

^a
CANTONE edificio 1

7

(data delle foto)

Edificio pre 1950 alterato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.

In particolare nella foto:

rifare la copertura con allineamento delle faida del tetto del corpo aggiunto (vedi scheda coperture);


rifare le persiane (vedi scheda finestre).










7bis

agosto 1991

CANTONE a edificio 1



DE : NON UTILIZZATO O NON DEFINITO
 CT : CANTINA
 F : FIENTILE
 ST : STALLA
 AB : ABITAZIONE
 LOC : LOCANDA

<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m 11.00 m 10.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int</td> <td>//</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>pt</td> <td>AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>lp</td> <td>AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>2p</td> <td>AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>s.t.</td> <td></td> <td>?</td> </tr> </tbody> </table>			originarie	attuali	int	//	//	pt	AB	AB	lp	AB	AB	2p	AB	AB	s.t.		?
	originarie	attuali																			
int	//	//																			
pt	AB	AB																			
lp	AB	AB																			
2p	AB	AB																			
s.t.		?																			
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>																			
<p>muri</p> 	<p>solai/volte</p> 																				
<p>aperture</p> 	<p>scale</p> <p>//</p>																				
<p>struttura del tetto</p>  <p>ALTERATA?</p>	<p>copertura/camini</p>  <p>ALTERATA</p>																				

agosto 1991

^a
CANTONE edificio 2

9

(data della foto)

Edificio pre 1950 alterato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.


In particolare nella foto:

rifare l'intonaco (vedi scheda intonaci);

rifare il rivestimento di legno del timpano (vedi scheda timpani);

rifare le finestre (vedi scheda finestre);


rifare la copertura (vedi scheda coperture).










Bis

agosto 1991

CANTONE a edificio 2



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m 9,00 m 5,00	int // pt ST lp AB 2p // s.t. "	// CT AB // AB
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
 ALTERATE		//	
struttura del tetto		copertura/camini	
 ALTERATA?		 ALTERATA	


agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edificio 4

Edificio pre 1950 alterato (adibito a locale pubblico)
Intervento ex art. 10 e art. 11
Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.
Per aumentare la capacità ricettiva servirsi di fabbricati vicini.

In particolare nella foto:


- rifare l'intonaco (vedi scheda intonaci);
- rifare le finestre (vedi scheda finestre);
- rifare la copertura e allineare la falda del corpo aggiunto (vedi scheda coperture);
- rifare il terrazzo (vedi scheda terrazzi);
- rifare la scala esterna (vedi scheda scale);
- rifare il parapetto (vedi scheda parapetti);
- coordinare le scritte (vedi scheda cartelli indicatori).





11 bis



agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edificio 4





scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m. 14.00 m. 6.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt ST	LOC
		lp AB	LOC
		2p //	//
		s.t.	DE

schema distributivo	elementi storici
	//

muri	solai/volte
	

aperture	scale
	//

struttura del tetto	copertura/camini
	

agosto 1991

CANTONE edificio 5

(data delle foto)

13

Edificio pre 1950 alterato

Intervento ex art. 10.

Manutenzione straordinaria, con integrazione volumi (vedi tabella B).

In particolare nella foto:


rifare la copertura (vedi scheda coperture);

rifare le finestre (vedi scheda finestre);

rifare la scala esterna (vedi scheda scale);


rifare il parapetto del terrazzo e della scala (vedi scheda parapetti);









rifare l'intonaco (vedi scheda intonaci).



agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edificio 5



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m. 8.00 m. 6.00	originarie	attuali
		int pt lp 2p s.t.	// CT AB // AB
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
 <small>DETtaglio STRUTTURA DI PIETRA E MURICI</small>			
aperture		scale	
		//	
struttura del tetto		copertura/camini	
 ALTERATA ?		 ALTERATA	

agosto 1991

CANTONE edificio 6

15

(data della foto)

Edificio pre 1950 alterato

Intervento ex art. 10.

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.

In particolare nella foto:








rifare le finestre (vedi scheda finestre);

rifare il timpano del tetto (vedi scheda coperture);

rifare la scala (vedi scheda scale);

rifare il parapetto del terrazzo (vedi scheda parapetti).



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m 7.00 m 6.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int //</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>pt CT</td> <td>CT</td> </tr> <tr> <td>lp AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>2p //</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>s.t.</td> <td>AB</td> </tr> </tbody> </table>		originarie	attuali	int //	//	pt CT	CT	lp AB	AB	2p //	//	s.t.	AB
originarie	attuali														
int //	//														
pt CT	CT														
lp AB	AB														
2p //	//														
s.t.	AB														
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>													
<p>muri</p>  <p>SETTIMILE STRUTTURA DI PIETRA A SECCO</p>		<p>solai/volte</p> 													
<p>aperture</p>  <p>ALTERATE</p>		<p>scale</p> <p>//</p>													
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 													

agosto 1991

^a
CANTONE edificio 7

17


(data della foto)








Edificio rurale pre 1950 alterato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso (vedi tabella A) senza aumento di volume e con limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre);

In particolare nella foto:
rifare la copertura (vedi scheda coperture).



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m 5.00. m 5.00.</p>	<p>funzioni originarie</p> <p>int // pt ST lp F 2p // s.t. F</p>	<p>funzioni attuali</p> <p>// DE DE // DE</p>
<p>schema distributivo</p> 	<p>elementi storici</p> <p>//</p>		
<p>muri</p>  <p>ATTUALITÀ: INQUADRI DI PIETRA A SPICCO</p>	<p>solai/volte</p> 		
<p>aperture</p> 	<p>scale</p> <p>//</p>		
<p>struttura del tetto</p>  <p>ALTERATA?</p>	<p>copertura/camini</p>  <p>ALTERATA</p>		

agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edifici 8 a - 8 b

Edificio pre 1950 alterato


Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.

In particolare nella foto:

- rifare la copertura (vedi scheda coperture);
- rifare le finestre (vedi scheda finestre);
- rifare le porte (vedi scheda porte);
- rifare lo zoccolo di pietra a vista (vedi scheda muratura);
- rifare il terrazzo (vedi scheda terrazzi);
- togliere i pilastrini di pietra.


Nota: Il block-bau proviene da Morasco (Val Formazza)












19 bis

agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edifici 8 a - 8 b



<div>scomposizione orientamento</div> <div></div>	<div>dimensioni</div> <div>m. 7.00 m. 4.00</div>	<div>funzioni</div> <table><tr><th>originarie</th><th>attuali</th></tr><tr><td>int.</td><td>"</td></tr><tr><td>pt</td><td>ST</td></tr><tr><td>lp</td><td>AB</td></tr><tr><td>2p</td><td>"</td></tr><tr><td>s.t.</td><td>F</td></tr></table>	originarie	attuali	int.	"	pt	ST	lp	AB	2p	"	s.t.	F
originarie	attuali													
int.	"													
pt	ST													
lp	AB													
2p	"													
s.t.	F													
<div>schema distributivo</div> <div></div>	<div>elementi storici</div> <div>SCRITTA INCISA NEL BLOCKBAU ORIGINALE: RECANTE LA DATA DI COSTRUZIONE (PARZIALMENTE ILLEGGIBILE): L. 1637. </div>													
<div>muri</div> <div></div>	<div>solai/volte</div> <div></div>													
<div>aperture</div> <div>ALTERATE</div>	<div>scale</div> <div></div>													
<div>struttura del tetto</div> <div>ALTERATA?</div>	<div>copertura/camini</div> <div>ALTERATA</div>													

agosto 1991

^a
CANTONE edificio 9a

(21)

(data della foto)

Edificio pre 1950 alterato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.

In particolare nella foto:

rifare il tetto (vedi scheda coperture);

rifare i camini (vedi scheda camini);

rifare le porte (vedi scheda porte);


rifare le finestre (vedi scheda finestre);








rifare la scala esterna (vedi scheda scale);

ripristinare zoccolo di pietra a vista (vedi scheda muratura).

9a ↓

9b ↓



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m 5.00 m 4.00	int // pt CT lp AB 2p // s.t.	// AB AB / AB
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
	ALTERATE	//	
struttura del tetto		copertura/camini	
	ALTERATA ?		ALTERATA

agosto 1991

^a
CANTONE edificio 9b

23








(data delle foto)

Edificio pre 1950 degradato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume (vedi tabella A) con limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre).



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m. 6.00 m. 5.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>pt</td> <td>ST</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>lp</td> <td>F</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>2p</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>s.t.</td> <td>F</td> <td>DE</td> </tr> </tbody> </table>			originarie	attuali	int	2	2	pt	ST	DE	lp	F	DE	2p	2	2	s.t.	F	DE
	originarie	attuali																			
int	2	2																			
pt	ST	DE																			
lp	F	DE																			
2p	2	2																			
s.t.	F	DE																			
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>																			
<p>muri</p>  <p><small>SETTORIO INQUADRO DI PAVIMENTO A BOCCE</small></p>		<p>solai/volte</p> 																			
<p>aperture</p> 		<p>scale</p> <p>//</p>																			
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 																			

agosto 1991

CANTONE^a edificio 10

25

(data della foto)


Edificio rurale pre 1950 alterato







Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso con limitato aumento di volume (si può allungare l'edificio di m 1 secondo le modalità previste dalla tabella C) e limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre).

In particolare nella foto:

rifare copertura (vedi scheda coperture).



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m 7.00 m 7.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int //</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>pt ST</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>lp F</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>2p //</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>s.t. F</td> <td>DE</td> </tr> </tbody> </table>		originarie	attuali	int //	//	pt ST	DE	lp F	DE	2p //	//	s.t. F	DE
originarie	attuali														
int //	//														
pt ST	DE														
lp F	DE														
2p //	//														
s.t. F	DE														
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>													
<p>muri</p>  <p>DETtaglio muratura di pietra a secco</p>		<p>solai/volte</p> 													
<p>aperture</p>		<p>scale</p> <p>//</p>													
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p>  <p>ALTERATA</p>													

agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edificio 21

Edificio pre 1950 degradato e alterato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con aumento di volume (vedi tabella B).

In particolare nella foto:

restaurare la copertura (vedi scheda coperture);

restaurare lo zoccolo di pietra a vista (vedi scheda muratura);

rifare le porte (vedi scheda porte);








rifare le finestre (vedi scheda finestre).



agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edificio 21



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m 7.00 m 4.00	int // pt ST lp AB 2p // s.t. DE	// CT AB // DE
schema distributivo 		elementi storici //	
muri 		solai/volte 	
aperture  ALTERATE		scale //	
struttura del tetto  ALTERATA?		copertura/camini  ALTERATA	

agosto 1991

(data della foto)

CANTONE edificio 22

29


Edificio pre 1950 degradato

Intervento ex art. 40

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume (vedi tabella A) con limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre).


A causa di alcuni cedimenti l'edificio va probabilmente smontato e ricostruito)








(a causa di alcuni cedimenti l'edificio va probabilmente smontato e ricostruito)



agosto 1991 (data della foto)

CANTONE a edificio 22



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m 7.00 m 6.00	int // pt ST lp F 2p // s.t. F	// DE DE // DE
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
		//	
struttura del tetto		copertura/camini	
			

agosto 1991

CANTONE^a edificio 25

31

(data delle foto)

Edificio pre 1950 alterato

Intervento ex art. 10.

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume (vedi tabella A).

In particolare nella foto:


rifare il tetto (vedi scheda coperture);








rifare le finestre (vedi scheda finestre);

rifare il terrazzo (vedi scheda terrazzi);

rifare il parapetto (vedi scheda parapetti).





scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m. 6.00 m. 5.00	int ? pt AB lp // 2p // s.t.	AB - // - // AB
schema distributivo		elementi storici	
			
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
			
struttura del tetto		copertura/camini	
		 ALTERATA	

Edificio pre 1950 alterato


Intervento ex art. 10








Manutenzione straordinaria

In particolare nella foto:

- demolire i corpi aggiunti, recuperando i volumi
- rifare la copertura (vedi scheda coperture)
- rifare le persiane e le finestre (vedi scheda finestre)






scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m. 11.00 m. 7.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt AB	AB
		lp AB	AB
		2p //	//
		s.t. AB	AB
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
 <small>RETTANGOLA STRUTTURA DI PIETRA E BLOCCHI</small>			
aperture		scale	
		//	
struttura del tetto		copertura/camini	
			

agosto 1991
(data della foto)

CANTONE 6
schieda positiva




da demolire



alterato da sistemare





da mascherare con interventi sul verde




CANTONE L
attuale

LEGENDA

- edif. pre 1950 conservato
- edif. pre 1950 alterato
- edif. post 1950




28



30





42



44



45



CANTONE 6

XIX sec.
(ipotesi)

LEGENDA

- abitazioni
- stalle/fienili



CANTONE b

XIX sec.
(Ipotesi)

LEGENDA

pietra

legno

legno

rivestito di pietra

pietra più

ritti e panconi



28



29



1700

1675



agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 28

Edificio pre 1950 conservato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.


In particolare nella foto:








- rifare l'intonaco e il colore sulla facciata sud della parte più alta dell'edificio (vedi scheda intonaci);
- rifare la scala;
- eventualmente ricostruire il balcone










agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 28



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	m. 6.30 m. 6.00	int // pt CT lp AB 2p AB s.t. DE	// CT AB AB DE
schema distributivo		elementi storici	
			
muri		solai/volte	
 <p>DETtaglio STRUTTURA DI PIETRA E BROCCO</p>			
aperture		scale	
			
struttura del tetto		copertura/camini	
			

scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	<p>m 9.00.</p> <p>m 6.00.</p>	<p>int //</p> <p>pt ST</p> <p>lp AB</p> <p>2p //</p> <p>s.t. F</p>	<p>//</p> <p>ST</p> <p>AB</p> <p>//</p> <p>DE</p>
schema distributivo		elementi storici	
		<p>//</p>	
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
		<p>//</p>	
struttura del tetto		copertura/camini	
			

agosto 1991 (data della foto)


CANTONE b edificio 30

Edificio rurale pre 1950 degradato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume (vedi tabella A) e limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre).

Urgente manutenzione della copertura










agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 30



agosto 1991

CANTONE edificio 30

<p>scomposizione orientamento</p>  	<p>dimensioni</p> <p>m 7.00 m 6.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int</td> <td>//</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>pt</td> <td>ST</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>lp</td> <td>F</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>2p</td> <td>//</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>s.t.</td> <td>F</td> <td>DE</td> </tr> </tbody> </table>		originarie		attuali	int	//	//	pt	ST	DE	lp	F	DE	2p	//	//	s.t.	F	DE
originarie		attuali																			
int	//	//																			
pt	ST	DE																			
lp	F	DE																			
2p	//	//																			
s.t.	F	DE																			
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>																			
<p>muri</p>  <p>DETTAGLIO INALZATURA DI PIETRA E BROCCO</p>		<p>solai/volte</p> 																			
<p>aperture</p>		<p>scale</p> <p>//</p>																			
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 																			

agosto 1991 (data della foto)

CANTONE b edificio 42


Edificio rurale pre 1950 conservato







Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso con aumento di volume (vedi tabella C); è possibile allungarlo di 150 cm

Non alterare il frontone di legno

Possibile una limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre)



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	<p>m. 7.00 m. 5.00</p>	<p>int // pt ST lp F 2p // s.t. DE</p>	<p>// DE DE // DE</p>
<p>schema distributivo</p> <div data-bbox="240 864 679 976">  </div>		<p>elementi storici</p> <p>//</p>	
<p>muri</p> <div data-bbox="201 1122 703 1335">  </div>		<p>solai/volte</p> <div data-bbox="879 1122 1278 1346">  </div>	
<p>aperture</p> <p>//</p>		<p>scale</p> <p>//</p>	
<p>struttura del tetto</p> <div data-bbox="240 1704 655 1928">  </div>		<p>copertura/camini</p> <div data-bbox="927 1760 1174 1906">  </div>	