








scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m 7.00 m 5.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt AB	AB
		lp //	//
		2p //	//
		s.t. DE	DE

schema distributivo	elementi storici
	//

muri	solai/volte
	


aperture	scale
	//







struttura del tetto	copertura/camini
	








n° 4 Edificio pre 1950 conservato
Intervento ex art. 40
Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso con limitato aumento di volume (vedi tabella D) e con limitata apertura di finestre (vedi scheda finestra).

n° 5 Edificio pre 1950 alterato
Intervento ex art. 40
Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.

In particolare nella foto:
rifare la copertura (vedi scheda copertura);
rifare le finestre (vedi scheda finestra);
rifare l'intonaco (vedi scheda intonaci).



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m 9.00</p> <p>m 7.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int //</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>pt ST</td> <td>DE</td> </tr> <tr> <td>lp //</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>2p //</td> <td>//</td> </tr> <tr> <td>s.t. F</td> <td>DE</td> </tr> </tbody> </table>		originarie	attuali	int //	//	pt ST	DE	lp //	//	2p //	//	s.t. F	DE
originarie	attuali														
int //	//														
pt ST	DE														
lp //	//														
2p //	//														
s.t. F	DE														
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>													
<p>muri</p> 		<p>solai/volte</p> 													
<p>aperture</p> <p>//</p>		<p>scale</p> <p>//</p>													
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 													







<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m 5.00</p> <p>m 4.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int "</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>pt AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>lp</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>2p</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>s.t. DE</td> <td>DE</td> </tr> </tbody> </table>		originarie	attuali	int "	"	pt AB	AB	lp	AB	2p	"	s.t. DE	DE
originarie	attuali														
int "	"														
pt AB	AB														
lp	AB														
2p	"														
s.t. DE	DE														
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>//</p>													
<p>muri</p>  <p>ESTERNA STRUTTURA DI PIETRA E MUR</p>		<p>solai/volte</p> 													
<p>aperture</p>  <p>ALTERATE</p>		<p>scale</p> <p>//</p>													
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p>  <p>ALTERATA</p>													

Edificio rurale pre 1950 conservato

Intervento ex art. 40

Restauro conservativo con cambio di destinazione d'uso con aumento di volume (vedi tabella D) e con limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre).



scomposizione orientamento 	dimensioni m.700 m.550	funzioni <div> <div>originarie</div> <div>attuali</div> </div>	
schema distributivo 		elementi storici //	
muri  <p><small>DETtaglio muratura di pietra a secco</small></p>		solai/volte 	
aperture //		scale //	
struttura del tetto 		copertura/camini 	


agosto 1991


b
CRAMPIOLO edificio 7


Edificio rurale pre 1950 conservato



Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso con limitato aumento di volume (vedi Tabella D) e con limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre).





scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m 8.00 m 7.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt ST	DE
		lp //	//
		2p //	//
		s.t. F	DE

schema distributivo	elementi storici
	//

muri	solai/volte
 <small>DETtaglio muratura in pietra e mattoni</small>	

aperture	scale
//	//

struttura del tetto	copertura/camini
	

agosto 1991

CRAMPIOLO edificio 8


20








Edificio rurale pre 1950 conservato

Intervento ex art. 40

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza
aumento di volume e con limitata apertura di finestre
(vedi scheda finestre).

(M.B. casera formaggi)





scomposizione orientamento 	dimensioni m. 7.50 m. 6.00	funzioni originarie attuali	
schema distributivo 		elementi storici SCRITTA : SOPRA LA PORTA RECANTE LA DATA DI COSTRUZIONE : 1949 O 1949 F	
muri  <small>DETAGLIO INQUADRA DI PIETRA A SECCO</small>		solai/volte 	
aperture 		scale //	
struttura del tetto 		copertura/camini 	


Edificio pre 1950 conservato
Intervento ex art. 10



Manutenzione straordinaria con limitato aumento di volume (Mappale 169)
E' consentito ricostruire il volume aggiunto secondo i criteri della Tabella B
Qualora non fosse possibile prolungare l'edificio di cui al mappale 169,
è consentito il suo ampliamento in altezza come previsto in Tabella D


In particolare nella foto:
Rifare l'intonaco (vedi scheda intonaci)





scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m. 19.00 m. 6.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt ST	DE
		lp AB	AB
		2p //	//
		s.t. DE	DE

schema distributivo	elementi storici
	SCRITA SUL RUSTICO. G.M.F. 1844

muri	solai/volte
	


aperture	scale
	//


struttura del tetto	copertura/camini
	


Edificio rurale pre 1950 conservato



Intervento ex art. 10


Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume.





scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m 14.00 m 6.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt ST	DE
		lp AB	F
		2p //	//
		s.t. E	DE

schema distributivo	elementi storici
	NOTARE SULLA FACCIATA UNA NICCHIA PER MADONNA

muri	solai/volte
 DETtaglio muratura di pietre a secco	

aperture	scale
	//


struttura del tetto	copertura/camini
	







Edificio pre 1950 conservato "Casera formaggio"

Intervento ex articolo 10

Risanamento conservativo con eventuale aumento di volume (Tabella D) fino ad un massimo di un metro sul retro.

Mantenere gli aggetti del tetto e aprire le finestre solo sui lati



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m 5.00 m 4.50	originarie	attuali
		int //	//
		pt DE	DE
		lp //	//
		2p //	//
		s.t. //	//
schema distributivo		elementi storici	
		SCRITTA SULLA FACCIATA RECANTE LA DITURA: S. G / 8 + 98 FF	
muri	solai/volte		
 SETTORIO INQUADRA DI PAVIA A BRCCO			
aperture	scale		
//	//		
struttura del tetto	copertura/camini		
			

Edificio pre 1950 alterato

Intervento ex art. 40


Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.








In particolare nella foto:

rifare le finestre (vedi scheda finestre);

rifare l'intonaco (vedi scheda intonaci);

ripristinare la pietra a vista del basamento (vedi scheda muratura).



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	<p>m 14,00 m 6,00</p>	<p>int // pt ST lp AB 2p // s.t. 0</p>	<p>// DE AB // AB</p>
<p>schema distributivo</p> 			<p>elementi storici</p> <p>//</p>
<p>muri</p> 		<p>solai/volte</p> 	
<p>aperture</p> 		<p>scale</p> <p>//</p>	
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 	

Edificio rurale pre 1950 conservato

Intervento ex art. 10


Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume.









30bis

agosto 1991

CRAMPIOLO^b edificio 19



<div>scomposizione orientamento</div> <div></div>	<div>dimensioni</div> <div>m 12.00 m 5.00</div>	<div>funzioni</div> <table><tr><th>originarie</th><th></th><th>attuali</th></tr><tr><td>int</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>pt</td><td>ST</td><td>AB+DE</td></tr><tr><td>lp</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>2p</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>s.t.</td><td>F</td><td>AB</td></tr></table>		originarie		attuali	int	//	//	pt	ST	AB+DE	lp	//	//	2p	//	//	s.t.	F	AB
originarie		attuali																			
int	//	//																			
pt	ST	AB+DE																			
lp	//	//																			
2p	//	//																			
s.t.	F	AB																			
<div>schema distributivo</div> <div></div>	<div>elementi storici</div> <div>//</div>																				
<div>muri</div> <div> <small>DETtaglio muratura in pietra a secco</small></div>	<div>solai/volte</div> <div></div>																				
<div>aperture</div> <div>//</div>	<div>scale</div> <div>//</div>																				
<div>struttura del tetto</div> <div></div>	<div>copertura/camini</div> <div></div>																				







agosto 1991

CRAMPIOLO b edificio 20

Edificio rurale pre 1950 conservato
Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso con aumento di volume (vedi Tabella D) e con limitata apertura di finestre (vedi Scheda Finestre). L'edificio può essere allungato al massimo di un metro.



<div>scomposizione orientamento</div> <div></div>	<div>dimensioni</div> <div>m 8.00 m 6.00</div>	<div>funzioni</div> <div>originarieattuali</div> <div>int // pt ST DE lp // 2p // s.t. F DE</div>	
<div>schema distributivo</div> <div></div>	<div>elementi storici</div> <div>//</div>		
<div>muri</div> <div> <small>DETtaglio STRUTTURALE DI PIETRA E BICO</small></div>	<div>solai/volte</div> <div></div>		
<div>aperture</div> <div>//</div>	<div>scale</div> <div>//</div>		
<div>struttura del tetto</div> <div></div>	<div>copertura/camini</div> <div></div>		

agosto 1991

b
Crampio edificio 21

Edificio pre 1950 conservato
Intervento ex art. 10

Edificio 21a): restauro conservativo
Edificio 21b): risanamento conservativo

In particolare nella foto:

- sistemare in pietra a vista lo zoccolo e l'intonaco della parte posteriore
- eseguire il parapetto della scaletta (vedi scheda parapetti) e togliere la lamiera
- eseguire il comignolo (vedi scheda comignoli)

21a

21b




34515








b

agosto 1991

CRAMPIOLO edificio 21

21a



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	<p>m. 8.00 m. 6.00</p>	originarie	attuali
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> <p>SCRITTA RECANTE LA DEDICAZIONE: S. P. S. ANTONIO F. T. E. + I. 6. 7. 9. 6 ↑ TRAVE ↑ TRAVE</p>	
<p>muri</p>  <p>DETtaglio muratura in pietra a secco</p>		<p>solai/volte</p> 	
<p>aperture</p> 		<p>scale</p> <p>//</p>	
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 	

agosto 1991

b
CRAMPIOLO edificio 22

Edificio pre 1950 conservato (edificio di eccezionale pregio, probabilmente molto antico: XVI sec.)

Intervento ex art. 10


Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.








In particolare nella foto:

ripristinare la pietra a vista del basamento (vedi scheda muratura).



Nota: le modifiche realizzate nel corso della redazione di questo piano paesistico, pur realizzate con rispetto della volumetria complessiva, hanno purtroppo alterato la "eccezionale" qualità formale di questo edificio, probabilmente uno dei più antichi. In particolare è stata eliminata la pietra nella parte posteriore per sostituirla con blocchetti di cemento; è stato leggermente alterato il tetto; sono state cambiate le proporzioni della facciata, con una leggera sopraelevazione del tetto; sono state modificate le aperture.




scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m 6.00 m 5.00	originarie	attuali
		int pt lp 2p s.t.	// ST AB // DE
			// DE AB // AB
schema distributivo		elementi storici	
			
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
			
struttura del tetto		copertura/camini	
			








Edificio pre 1950 conservato
Intervento ex art. 40
Restauro conservativo senza aumento di volume.
Rifare il volume aggiunto secondo i criteri della tabella B.



agosto 1991

CRAMPIOLO edificio 23









scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m. 7.00 m. 6.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt AB	AB
		lp //	//
		2p //	//
		s.t. DE	DE
schema distributivo	elementi storici		
	SCRITTA: SUL CAMINO: ☐ CAFFE		
muri	solai/volte		
			
aperture	scale		
	//		
struttura del tetto	copertura/camini		
			

Edificio rurale pre 1950 conservato

Intervento ex art. 40

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso e con limitato aumento di volume (vedi tabella D).



scomposizione orientamento 	dimensioni m 8.00 m 7.00	funzioni <div> <div>originarie</div> <div>attuali</div> </div>	
schema distributivo 		elementi storici //	
muri  <p>DETtaglio muratura in pietra a secco</p>		solai/volte 	
aperture //		scale //	
struttura del tetto 		copertura/camini 	

agosto 1991

CRAMPIOLO b edifici 27 28

Edificio 27

Edificio pre 1950 conservato (casa settecentesca)

Intervento ex art. 10

Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume

Demolire il volume aggiunto senza alterare il perimetro originario

Edificio 28


Edificio pre 1950 conservato (casa settecentesca)










Intervento ex art. 10









Ristrutturazione edilizia con limitato aumento di volume (vedi Tabella D) e limitata apertura di finestre (vedi scheda finestre)

27 ↓

28 ↓



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m. 4.00</p> <p>m. 6.00</p>	<p>funzioni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>originarie</th> <th>attuali</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>int. "</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>pt. AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>lp. AB</td> <td>AB</td> </tr> <tr> <td>2p. "</td> <td>"</td> </tr> <tr> <td>s.t. DE</td> <td>DE</td> </tr> </tbody> </table>		originarie	attuali	int. "	"	pt. AB	AB	lp. AB	AB	2p. "	"	s.t. DE	DE
originarie	attuali														
int. "	"														
pt. AB	AB														
lp. AB	AB														
2p. "	"														
s.t. DE	DE														
<p>schema distributivo</p> 		<p>elementi storici</p> 													
<p>muri</p> 		<p>solai/volte</p> 													
<p>aperture</p> 		<p>scale</p> 													
<p>struttura del tetto</p> 		<p>copertura/camini</p> 													

<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m. 6.50 m. 6.00</p>	<p>funzioni</p> <table><tr><th>originarie</th><th></th><th>attuali</th></tr><tr><td>int</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>pt</td><td>ST</td><td>DE</td></tr><tr><td>lp</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>2p</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>s.t.</td><td>F</td><td>DE</td></tr></table>		originarie		attuali	int	//	//	pt	ST	DE	lp	//	//	2p	//	//	s.t.	F	DE
originarie		attuali																			
int	//	//																			
pt	ST	DE																			
lp	//	//																			
2p	//	//																			
s.t.	F	DE																			
<p>schema distributivo</p> 	<p>elementi storici</p> <p>DATA SOTTO GRONDA</p> <p>I7GT 89</p> 																				
<p>muri</p>  <p>DETtaglio SOTTOVITA DI PIETRA A BICO</p>	<p>solai/volte</p> 																				
<p>aperture</p>	<p>scale</p> 																				
<p>struttura del tetto</p> 	<p>copertura/camini</p> 																				

agosto 1991

CRAMPIOLO b edificio 29







Edificio pre 1950 conservato (casa settecentesca)
Intervento ex art. 10

Rifare il volume aggiunto sul retro secondo i criteri della Tabella B
Rifare la parte con tetto in lamiera (vedi Scheda coperture)

Edificio 29a: risanamento conservativo senza aumento di volume (parte alta)

Edificio 29b: manutenzione straordinaria con recupero del volume sul retro (parte bassa) con i criteri della Tabella D.



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	m 12.5 m 7.00	originarie	attuali
		int //	//
		pt ST	DE
		lp AB	AB
		2p //	//
		s.t. DE	DE
schema distributivo	elementi storici		
	DATA SOPRA LA PORTA DELLA BAITA : 1778		
muri	solai/volte		
			
aperture	scale		
	//		
struttura del tetto	copertura/camini		
			

agosto 1991

CRAMPIOLO edifici 31 - 32

Edifici pre 1950 conservati

Interventi ex art. 10


Manutenzione straordinaria senza aumento di volume.

In particolare nella foto:

restaurare le finestre (vedi scheda finestre);

restaurare l'intonaco (vedi scheda intonaci).


31 ↓










b

agosto 1991

CRAMPIOLO edifici 31 - 32



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	<p>m. 12 00 m. 5 00</p>	<p>int // pt AB lp AB 2p // s.t. DE</p>	<p>// AB AB // DE</p>
schema distributivo		elementi storici	
		<p>//</p>	
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
		<p>//</p>	
struttura del tetto		copertura/camini	
			

Edificio 33

Edificio pre 1950 conservato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume

In particolare nella foto:

- ricostruire la scala (vedi scheda scale)

Edificio 34


Edificio pre 1950 alterato








Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume

In particolare nella foto:

- rifare l'intonaco (vedi scheda intonaci)
- rifare la copertura (vedi scheda coperture)



scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
		originarie	attuali
	<p>m. 14.00</p> <p>m. 4.50</p>	<p>int ST</p> <p>pt AB</p> <p>lp //</p> <p>2p //</p> <p>s.t. E</p>	<p>DE</p> <p>AB</p> <p>//</p> <p>//</p> <p>DE</p>
schema distributivo		elementi storici	
		//	
muri		solai/volte	
			
aperture		scale	
		//	
struttura del tetto		copertura/camini	
			


agosto 1991

CRAMPIOLO edificio 35

Edificio pre 1950 costituito da un corpo di fabbrica conservato, di particolare pregio (edificio 35a) ed uno adiacente alterato (edificio 35b)

Edificio 35a

Intervento ex art. 10
Restauro conservativo





Edificio 35b:








Interventi ex articolo 10

Manutenzione straordinaria senza aumento di volume

In particolare nella foto:

- ricostruire il tetto
- rifare le finestre (vedi scheda finestre)
- rifare le porte (vedi scheda porte)
- rifare l'intonaco (vedi scheda intonaco)









scomposizione orientamento	dimensioni	funzioni	
	<p>m 7.00 m 5.00</p>	<p>originarie</p> <p>int // pt ST lp AB 2p // s.t. F</p>	<p>attuali</p> <p>// DE AB // DE</p>
<p>schema distributivo (solo piano al. ligneo)</p> <div data-bbox="247 873 662 985">  </div>		<p>elementi storici</p> <p>//</p>	
<p>muri</p> <div data-bbox="183 1131 702 1344">  </div>		<p>solai/volte</p> <div data-bbox="885 1120 1284 1344">  </div>	
<p>aperture</p> <div data-bbox="391 1456 534 1579">  </div>		<p>scale</p> <p>//</p>	
<p>struttura del tetto</p> <div data-bbox="263 1713 678 1937">  </div>		<p>copertura/camini</p> <div data-bbox="957 1769 1204 1915">  </div>	

Edificio rurale pre 1950 conservato

Intervento ex art. 10

Manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d'uso senza aumento di volume (vedi tabella A) e con limitata apertura di finestra (vedi scheda finestre).



<p>scomposizione orientamento</p> 	<p>dimensioni</p> <p>m 9.00 m 6.00</p>	<table><thead><tr><th colspan="3">funzioni</th></tr><tr><th></th><th>originarie</th><th>attuali</th></tr></thead><tbody><tr><td>int</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>pt</td><td>ST</td><td>DE</td></tr><tr><td>lp</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>2p</td><td>//</td><td>//</td></tr><tr><td>s.t.</td><td>F</td><td>DE</td></tr></tbody></table>	funzioni				originarie	attuali	int	//	//	pt	ST	DE	lp	F	F	2p	//	//	s.t.	F	DE
funzioni																							
	originarie	attuali																					
int	//	//																					
pt	ST	DE																					
lp	F	F																					
2p	//	//																					
s.t.	F	DE																					
<p>schema distributivo</p> 	<p>elementi storici</p> <p>//</p>																						
<p>muri</p>  <p>SETTORIALI: MURATURA DI PIETRA E BLOCCHI</p>	<p>solai/volte</p> 																						
<p>aperture</p>	<p>scale</p> <p>//</p>																						
<p>struttura del tetto</p> 	<p>copertura/camini</p> 